

HOW TO ORDER

EXP:R 0 2 0 0 0 W J 1 0 0 0 B X K N S
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

固定碼
Fix code

瓦數 Watt

00125=1/8W
 00250=1/4W
 00500=1/2W
 00750=3/4W
 01000=1W
 02000=2W
 .
 .
 .
 10000=10W
 0001=100W
 00010=1000W

材質 Material

C=碳膜(CF)
 M=金屬膜(MF)
 O=金屬氧化膜(MOF)
 T=水泥(Cermet)
 W=繞綫(Wirewound)
 F=保險絲(Fusible)
 J=跳綫(Jumper)
 G=玻璃釉(Glaze)
 A=合金箔(Alloy)
 R=功率合金帶(Ribbon)
 H=鋁殼(House)
 E=端片型金屬氧化膜(MOR)

誤差 Tolerance

B=±0.1%
 D=±0.5%
 F=±1%
 G=±2%
 J=±5%
 K=±10%

包裝方式 Packing

B=散裝 Bulk
 T=編帶 Taping

腳型 Lead type

X=一般臥式 Axial
 M=M型腳 M type
 F=立式腳 Radial type

阻值 Resistance
 5%阻值編3碼
 5%、3digital for value
 第四碼為0
 4th digital always 0

1000=10 OHM
 1200=12 OHM
 .
 .
 .
 1010=100 OHM
 .
 .
 1020=1K OHM
 1050=1M OHM

1%阻值編4碼
 1%、4digital

1379=13.7 OHM
 5119=51.1 OHM
 .
 .
 .
 2260=226 OHM
 .
 .
 8660=866 OHM
 .
 .
 1004=1M OHM

型號 Type

S:Small
 KNS
 KNP
 KNPS
 KNH
 ZW
 ZO
 TV
 TH
 CA
 CS
 CV
 CVT
 CQA
 CQB
 CQ
 CQC
 CQD
 CQE
 CQF
 CQH
 FAS
 FAD
 PWH
 PWL
 PWR
 PWZ